

ENC: CP 2/2021

Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>

Ter, 09/03/2021 09:42

Para: Normino Fernandes <lunopoda@globo.com>

Cc: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br>

Prezado bom dia:

Segue anexo, respostas da Gerência de Engenharia, a respeito dos questionamentos;

Ficaremos a disposição para esclarecimentos;

At.te,

NEILTON CARNEIRO DO NASCIMENTO
Coordenador Pregoeiro da Comissão
Central de Licitação do Sistema FIEPA
(91) 4009 4940 / 4919 / 4989



www.fiepa.org.br [/SistemaFIEPA](https://www.facebook.com/SistemaFIEPA) [@SistemaFIEPA](https://www.instagram.com/SistemaFIEPA)

De: Ana Karolina Gomes da Silva <karolina@senaipa.org.br>

Enviado: segunda-feira, 8 de março de 2021 13:45

Para: Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>

Assunto: ENC: CP 2/2021

Prezados,

Quanto aos questionamentos apresentados pela Empresa Cactus Construções, temos a esclarecer:

- 1. Foi detectado inconsistência na Planilha Orçamentária Analítica da CP 2/2021 Paragominas, a numeração de itens não segue uma orientação lógica**- Foi uma falha na atualização da numeração dos itens, porém a sequência dos serviços estão corretas.
- 2. Constatamos também preços inexequível nos sub itens dos itens que consta aço (vergalhão) para o aço para construção ca50 e ca60, preço no mercado de paragominas, aço 5mm - 11,36; 6.3mm - 10,88; 8mm - 11,18; 10mm - 10,54; 12,5mm - 9,08; 16mm - 9,95 e 20mm - 11,80. Comparando esses preços com os preços da PI com mão de obra, insumos e tributos, demonstra claramente os preços inexequível praticado pelo SESI.** Informamos que os valores apresentados servem como referência, devendo cada Licitante apresentar sua composição de preços, acompanhadas das respectivas cotações.

Atenciosamente,

Ana Karolina Gomes da Silva
Gerente Executiva de Engenharia

(91) 99198-8401/4009-4931
karolina@senaipa.org.br



Uma iniciativa da Indústria Paraense

SistemaFIEPA www.fiepa.org.br

De: Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>

Enviado: segunda-feira, 8 de março de 2021 10:50

Para: Ana Karolina Gomes da Silva <karolina@senaipa.org.br>

Cc: Normino Fernandes <lunopoda@globo.com>

Assunto: ENC: CP 2/2021

Prezada, Bom dia:

Em referência a Licitação da CR 012.2021, o licitante, pede alguns esclarecimentos a respeito da Planilha de Preços, de acordo com o mesmo, os preços de referência estão abaixo do mercado;

Pelos motivos elencados, solicitamos, esclarecimentos a respeito dos itens abaixo;

Ficaremos a disposição para esclarecimentos;

At.te,

NEILTON CARNEIRO DO NASCIMENTO
Coordenador Pregoeiro da Comissão
Central de Licitação do Sistema FIEPA
(91) 4009 4940 / 4919 / 4989



www.fiepa.org.br /SistemaFIEPA @SistemaFIEPA

De: Normino Fernandes <lunopoda@globo.com>

Enviado: sexta-feira, 5 de março de 2021 11:29

Para: Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>

Assunto: CP 2/2021

Bom dia, Neilton!

1 - Foi detectado inconsistência na Planilha Orçamentária Analítica da CP 2/2021 Paragominas, a numeração de itens não segue uma orientação lógica, pois altera de item

5.2	ESTRUTURA DA BASE
------------	--------------------------

8.2.1

para o item

8.2.1

 armação de pilar ou viga.....; e ate o item

2 - Constatamos também preços inexequível nos sub itens dos itens que consta aço (vergalhão) para o aço para construção ca50 e ca60, preço no mercado de paragominas. aço 5mm - 11,36; 6.3mm - 10,88; 8mm - 11,18; 10mm - 10,54; 12,5mm - 9,08; 16mm - 9,95 e 20mm - 11,80. Comparando esses preços com os preços da PI com mão de obra, insumos e tributos, demonstra claramente os preços inexequível praticado pelo SESI.

Aguardamos posicionamento sobre os itens relacionados e a dispor,
Att,

--

Normino Fernandes

Engº Diretor da Cactus Construções

Contato (91) 3729.2006 e Cel: 99166.5680